2. PRIBOR G80 I G100 G80 and G100 accessories

2.2. Pribor G100


Okretni vijak sa ležajem G100 DLP


De-centered lifting point G100

2.1 2.2 3.1 CE BL

Veličina (mm) Size	L (mm)	L2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L1 (mm)	M (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Težina (kg/kom) Weight
M8x1,25	13	97,5	35	48	10	39	14	10	78	8	30	55	26	0,3
M10x1,5	13	97,5	35	48	10	39	14	10	78	10	30	55	26	0,3
M12x1,75	23	118	35	48	12	51	20	14	91	12	44	59	32	0,5
M16x2	23	158	35	48	12	51	20	14	91	16	44	59	32	0,5
M20x2,5	34	198	54	88	18	71	28	18	145	20	58	90	48	1,6
M24x3	34	238	54	88	18	71	28	18	145	24	58	90	48	1,7
M30x3,5	53	295	82	94	26	104	39	27	182	30	88	122	75	5,0
M36x4	53	295	82	94	26	104	39	27	182	36	88	122	75	5,2
M42x4,5	73	293	100	104	36	136	54	34	216	42	113	156	110	11,6
M48x5	73	293	100	103	36	136	54	34	216	48	113	156	110	11,9







Okretni vijak G100 RLP

Rotating lifting point 100 RLP

2.1 2.2 3.1 CE BL

Veličina (mm) Size	L (mm)	L2 (mm)	B (mm)	C (mm)	L1 (mm)	M (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Težina (kg/kom) Weight
M8x1,25	16	101	42	35	62	8	27	64	40	0,3
M10x1,5	16	101	42	35	62	10	27	64	40	0,3
M12x1,75	25	120	57	46	88	12	42	91	54	1,0
M16x2	25	160	57	46	88	16	42	91	54	1,0
M20x2,5	36	200	83	55	110	20	55	133	80	2,9
M24x3	36	240	83	55	110	24	55	133	80	2,9
M30x3,5	58	300	114	70	148	30	78	182	111	7,1
M36x4	58	300	114	70	148	36	78	182	111	7,3
M42x4,5	81	301	149	91	190	42	99	229	142	14,3
M48x5	81	301	149	91	190	48	99	229	142	14,5

